



CILJNO RAZISKOVALNI PROJEKT (CRP) - 2019

Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov

Št. projekta: V5-1919

Priloga 2 - Analiza notranje dostopnosti

Kratek pregled pregledanih objektov



Urbanistični inštitut Republike Slovenije



Geodetski inštitut Slovenije


Ljubljana, 30. 06. 2021

Uvod

V prilogi so prikazani vsi objekti, ki so pregledani v nalogi CILJNO RAZISKOVALNI PROJEKT (CRP) – 2019: Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov, št. projekta: V5-1919.

V prilogi je za vsak objekt podan kratek opis objekta, slika objekta, prikaz prostorske umeščenosti objekta na zemljevidu ter izvedene prilagoditve in pomanjkljivosti. Vsak objekt ima tudi podroben opis prilagoditev in pomanjkljivosti, ki pa je dosegljiv na spletni strani dostopnost.javniobjekti.si pod izbiro "vodnik".

Okrajno sodišče na Jesenicah



Naslov objekta: Cesta maršala Tita, 37, Jesenice

Datum izvedene analize dostopnosti: 15.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče na Jesenicah ni dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirani v objekt ne morejo vstopiti samostojno zaradi višinskih ovir v obliki stopnic na glavnem vhodu in v stavbi. V notranjosti problem predstavljajo manjši pragovi ter pogosta dvokrilna vrata. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam. Velik problem predstavljajo tudi stopnice, ki povezujejo pritličje in 1. nadstropje, saj niso prilagojene za gibalno ovirane, niso označene in nimajo podaljšane ograje. V zgornjem nadstropju problem predstavljajo tudi dvojna steklena vrata, saj ta niso označena pravilno.

Prilagoditve


- Varnostna naprava je ustrezna.
- Oprema znotraj objekta je fleksibilna.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika

invalidskega vozička. Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

Pomanjkljivosti

- Vhodi v objekt niso dostopni zaradi stopnišč. Klančin in dvigal ni.
- Objekt nima slušne zanke.
- Oznake znotraj objekta so visoke, in ne reliefne
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
- Hodniki so neenakomerno osvetljeni..
- Vrata so pogosto dvokrilna, in zadostne širine šele z odpiranjem drugega krila.
- Pragovi vrat so pogosto previsoki.
- Vrata so pogosto težka.
- V objektu ni dvigala.
- V objektu ni prilagojenih sanitarij, objekt pa ureditve primernih prostorov ne omogoča.
- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička. Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.

Okrajno sodišče na Ptuju



Naslov objekta: Vodnikova ulica 2, Ptuj

Datum izvedene analize dostopnosti: 4.8.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče na Ptuj je v večjem delu dostopno. Dostopna sta tako glavni kot stranski vhod. V objektu se nahaja dvigalo. Kabina dvigala je nekoliko manjša od zaželenih dimenzij. Hodniki so razmeroma ozki, vendar je med opremo še dovolj prostora za dostop z vozičkom. Objekt je z izjemo stopnišča dobro osvetljen. V nekaterih razpravnih dvoranah oprema pušča premalo prostora za dostop z vozičkom. Sanitarij ni. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača.


Prilagoditve

- Širina vhodnih vrat je ustrezna.
- Prag je izravnal z tlemi.
- Glavni vhod je opremljen z drsnimi vrati.
- Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
- Sprejemna pisarna je ustrezno označena, prostorna in brez ovir.
- Hodniki in čakalnice so dobro osvetljeni.
- Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Vrata so popolnoma brez pragov, večinoma lahka ter enostavna za uporabo.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Dvigalo je dostopno do vseh nadstropij objekta.
- Vrata dvigala so ustrezne širine.
- Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti

- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Oprema v dvorani je postavljena tako, da ovira prehod za uporabnika invalidskega vozička.
- Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- Kabina dvigala je manjša od predpisanih dimenzij.
- V objektu ni sanitarnih prostorov.
- Table z oznakami so premajhne, z premajhnimi črkami.

Okrajno sodišče v Ajdovščini



Naslov objekta: Gregorčičeva ulica, 28, Ajdovščina

Datum izvedene analize dostopnosti: 24.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Ajdovščini je nedostopno za gibalno ovirane osebe, kar je posledica stopnišč tako na glavnem kot tudi stranskem vhodu. Stopnišče, ki predstavlja oviro na stranskem vhodu se nahaja znotraj objekta, in predstavlja prostor, kjer bi bilo sicer možno namestiti dvizžno ploščad. Prostori sodišča se nahajajo v višjih nadstropjih objekta. Za zagotovitev celovite dostopnosti bi bila nujno potrebna izgradnja dvigala. V notranjosti težavo predstavljajo pragovi vrat. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Hodniki in čakalnice so dobro osvetljeni.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Stopnišče je dobro osvetljeno. Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.
- Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti

- Klančina nima nameščene varnostne ograje.
- Klančina ni ustrezno označena s kontrastno oznako na začetku in koncu.
- Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
- Na stranskem vhodu je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika na invalidskem vozičku. V nostranjosti se na hodniku pojavi tudi stopnišče.
- V objektu ni dvigala.
- Prostori sodišča se nahajajo v višjih nadstropjih.
- Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Okrajno sodišče v Brežicah




Naslov objekta: Cesta prvih borcev, 48, Brežice
Datum izvedene analize dostopnosti: 7.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt okrajnega sodišča na Cesti prvih borcev 48 v Brežicah je dostopno za vse skupine gibalno oviranih oseb. Pred vhodom sta sicer dve slabo kontrastni stopnici, vendar je zraven urejena klančina, primerna za samostojno rabo. Razpravne dvorane so dobro osvetljene in zvočno izolirane, sodišče pa ob predhodni najavi zagotavlja tolmača. Vrata v notranjosti so po večini dvokrilna z možnostjo odpiranja obeh kril in so s tem dovolj široka, vendar imajo po večini malo pragu. Vrata določenih pisarn so nekontrastna, kljuge pa so po večini težke. Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskem vozičku. Do nadstropij za osebe na invalidskem vozičku ni dostopa, stopnišče je nekontrastno in s previsnimi ploščami.

Prilagoditve


- Glavni vhod je dostopen za vse skupine gibalno oviranih oseb.
- Klančina pri vhodu je primerna in prilagojena za samostojno uporabo.
- Razpravne dvorane so svetle, dobro zvočno izolirane in imajo premično pohištvo.
- Ob predhodni najavi sodišče zagotovi tolmača.
- Dvokrilna vrata v notranjosti objekta so primerno široka.



Pomanjkljivosti

- Stopnice pri glavnem vhodu so nekontrastne in neoznačene.
- Kljuge na vratih so težke.
- Vrata pisarn so pogosto nekontrastna.
- Notranje stopnišče je nekontrastno, neoznačeno in ima previsne plošče.
- Dostop do nadstropij je za osebe na invalidskih vozičkih nemogoč.
- Zasteklitev sprejemnega pulta je bleščeča in neoznačena.
- Sodišče ni opremljeno z zvočno zanko.
- Sanitarije so neprilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.

Okrajno sodišče v Črnomlju



Naslov objekta: Trg svobode, 1, Črnomelj
Datum izvedene analize dostopnosti: 8.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Črnomlju je delno dostopno za osebe z oviranostmi. Vstop v objekt je za gibalno ovirane osebe mogoč (ni stopnic – glavni vhod je na enakem nivoju kot pločnik) vendar ga otežuje visok prag, težka kljuka in težka vrata. Prehod skozi varnostno napravo je preozek, vendar je mogoč mimohod. Glavna ovira znotraj stavbe je, da ni dvigala, kar poleg dostopa v nadstropje onemogoča dostop tudi do prostorov v pritličju, ki se nahaja tri stopnice višje od nivoja vhoda s sprejemnim prostorom. Poleg tega ovire predstavljajo tudi visoki pragovi in ozki hodniki. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi oziroma stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Osvetlitev v ostalih prostorih je prav tako ustrezna.

Pomanjkljivosti

- V objektu ni dvigala.
- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Vrata so pogosto dvokrilna z visokimi pragovi in tako samostojen prehod skozi njega za uporabnika invalidskega vozička ni omogočen.
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
- Hodniki so preozki. Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika invalidskega vozička. Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom.
- Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.

Okrajno sodišče v Grosupljem




Naslov objekta: Adamičeva cesta 6, Grosuplje
Datum izvedene analize dostopnosti: 1.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Grosupljem ni v celoti dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo samostojno vstopati zaradi ovir v prostoru za vetrolovom. Glavni vhod je dostopen, kot tudi pisarne v pritličju, vendar razpravne dvorane v 1. nadstropju niso dostopne za vse vrste gibalno oviranih oseb. V notranjosti namreč primanjkuje dvigalo ali dvižna ploščad za dostop do prostorov 1. nadstropja. Sodni (razpravni) dvorani sta dovolj veliki in mimohodna mesta so zagotovljena. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam. Objektu primanjkujejo sanitarije, ki bile prilagojene osebam na vozičku.

Prilagoditve


- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna.
- Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manevr za osebe na invalidskih vozičkih.
- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
-



Pomanjkljivosti

- Vhodi v objekt (zaradi stopnic) niso dostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Informacijski pult ni prilagojen.
- Hodniki so neenakomerno osvetljeni.
- Vrata so pogosto dvokrilna in tako samostojen prehod skozi njega za uporabnika invalidskega vozička ni omogočen.
- Vrata (vhodna, notranja v dvorane, notranja v pisarne za stranke...) so večinoma pretežka za samostojno odpiranje.
- Dvorana ni opremljena s sistemom za lažje poslušanje (indukcijsko zanko).
- Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
- Oznake na vhodu in znotraj objekta so nameščene previsoko ter so slabo vidljive.

Okrajno sodišče v Idriji



Naslov objekta: Mestni trg, 1, Idrija

Datum izvedene analize dostopnosti: 22.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Idriji ima s kombinacijo dobro urejenega dvigala ter jasnih oznak dostop do večine prostorov dobro urejen. Izjema sta razpravni dvorani, dostop do katerih je omogočen le preko drugega stopnišča. Na hodniku so pogosti prehodi iz svetlih v temne prostore. Dostopnost do pisarn otežujejo visoki pragovi vrat. Pisarne so primerno opremljene in osvetljene. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Vhod za gibalno ovirane, gluhe ter slepe in slabovidne je jasno označen.
- Prilagojen je stranski vhod s klančino.
- Klančina je ustrezna za samostojno uporabo.
- Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
- Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira


uporabnika invalidskega vozička.

- Dvigalo je dostopno do vseh nadstropij objekta in je prilagojeno vsem skupinam oseb z oviranostjo.
- Velikost dvigala je ustrezna.
- Vrata dvigala so ustrezne širine.
- Gumbi in naprava za upravljanje v dvigalu so zvočno podprti za slepe osebe in so postavljeni na ustrezni višini za uporabnike invalidskega vozička.
- Sistem oznak v objektu je ustrezen.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Stopnišče je dobro osvetljeno. Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.

Pomanjkljivosti

- Vrata stranskega vhoda so težka.
- Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom.
- Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Razpravni dvorani nista dostopni z dvigalom, temveč le preko drugega stopnišča.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Okrajno sodišče v Idriji



Naslov objekta: Mestni trg, 5, Idrija

Datum izvedene analize dostopnosti: 22.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Prostori Okrajnega sodišča v Idriji, ki se nahajajo na Mestnem Trgu 5, vključujejo zemljiško knjigo, pisarno za prekrške, zapuščinsko pisarno ter manjšo razpravno pisarno. Zemljiška knjiga se nahaja v pritličju in je dobro dostopna. Ker v objektu dvigala ni, ostali prostori, ki se nahajajo v prvem nadstropju, niso dostopni za gibalno ovirane osebe. Oprema vseh prostorov je fleksibilna. Pragov ni. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarnih prostorov ni.

Prilagoditve


- Prag je izravnán z tlemi.
- Glavni vhod je opremljen z drsnimi vrati. (prilagodi opis glede natip vrat).
- Avla je prostorna in brez ovir.
- Prostori zemljiške knjige so ustrezno označeni, prostorni in brez ovir.
- Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
- Vrata so popolnoma brez pragov, večinoma lahka ter enostavna za uporabo.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

- Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti

- Informacijski pult zemljiške knjige ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
- Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- V objektu dvigala ni. Pisarne in razpravna dvorana v prvem nadstropju niso dostopne gibalno oviranim obiskovalcem.
- Dvižna ploščad ne omogoča samostojno uporabo.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici



Naslov objekta: Bazoviška cesta, 22, Ilirska Bistrica
Datum izvedene analize dostopnosti: 18.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici ni dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo samostojno vstopati, saj so na vseh vseh stopnice. Glavne ovire znotraj stavbe predstavljajo visoki pragovi ter ozki hodniki-Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov. Prav tako je nedostopno tudi prvo nadstropje, saj do tja vodijo strme stopnice.

Prilagoditve

- Prilagojena dvorana v pritličju za gibalno ovirane
- Oprema v dvoranih (in na hodniku) je fleksibilna in po predhodni najavi omogoča pripravo dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj


prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička

- Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manever za osebe na invalidskih vozičkih.
- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti

- Vhodi v objekt ni dostopen zaradi stopnišč. Klančin in dvigal ni.
- Objekt nima slušne zanke
- Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi
- Stopnišče je spolzko in svetleče, hkrati pa nima podaljšane ograje
- Vrata so pogosto dvokrilna, in zadostne širine šele z odpiranjem drugega krila
- Pragovi vrat so pogosto previsoki
- V objektu ni dvigala.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
- Vhodi v objekt (zaradi stopnic) niso dostopni za uporabnike invalidskih vozičkov. Ob stopnicah ni klančine.

Okrajno sodišče v Kočevju



Naslov objekta: Ljubljanska cesta, 26, Kočevje

Datum izvedene analize dostopnosti: 1.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče v Kočevju ni dobro dostopno za osebe z oviranostmi. Na glavnem vhodu je stopnišče, stranski vhod pa je prilagojen za uporabo dvigalne ploščadi, ki omogoča dostop do pritlične etaže in ene razpravne dvorane. Dvigala v objektu ni. Drugi prostori sodišča so z izjemo zemljiške knjige nastanjeni v višjih nadstropjih in so zato trenutno popolnoma nedostopni. Dostopnost do večine prostorov otežujejo tudi pragovi vrat. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Prilagojen je stranski vhod.
- V objektu je dvigalna ploščad, ki omogoča dostop do pritličja.
- Varnostna naprava je ustrezna.
- Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
- Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nehrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Stopnišče omogoča samostojno uporabo slepim in slabovidnim osebam.

Pomanjkljivosti

- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Zaradi neustreznega oblikovanja pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe otežena.
- Sprejemna pisarna ne omogoča potrebnega manevrskega prostora.
- Na nekaterih mestih predvsem pri zemljiški knjigi so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom.
- Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- V objektu dvigala ni, kljub temu da se večina prostorov okrajnega sodišča nahaja v višjih nadstropjih.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Okrajno sodišče v Lenartu



Naslov objekta: Jurovska 15, Lenart v Slov. goricah
Datum izvedene analize dostopnosti: 29.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt je preurejen iz starega zdravstvenega doma. Glavni vhod in prostori v pritličju so dostopni za uporabo oseb z oviranostmi. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam. Velik problem predstavljajo krajše stopnice, ki povezujejo pritličje in 1. nadstropje, saj niso prilagojene za gibalno ovirane, niso označene in nimajo podaljšane ograje. Stopnice tudi onemogočajo dostop do sanitarnih prostorov, ki prav tako niso prilagojeni za gibalno ovirane osebe.


Prilagoditve

- Vhod je dostopen tudi z avtomobilom.
- Vse potrebne opravke se lahko uredi v pritličju.
- Sodišče zagotavlja tolmača
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema znotraj objekta je fleksibilna.


Pomanjkljivosti

- Ob sprejemnem pultu je tesen prostor prehoda.
- Dvigala v objektu ni.
- Objekt nima slušne zanke
- Oznake znotraj objekta so male in nerazločne.
- Sanitarije so nedostopne za gibalno ovirane osebe, premajhne in niso ustrezno opremljene.
- Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi.

- Hodniki so ponekod tesni in nimajo ustrezne širine za obračanje.



Okrajno sodišče v Lendavi



Naslov objekta: Glavna ulica, 9, Lendava - Lendva
Datum izvedene analize dostopnosti: 5.8.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt okrajnega sodišča na Glavni ulici v Lendavi je pod spomeniškim varstvom in je za uporabnike invalidskih vozičkov delno dostopen. Pred glavnim vhodom so stopnice, ki niso kontrastno označene in niso opremljene z ograjo. Stranski vhod ima visok prag, takoj za njim pa je stopnišče, preko katerega zaposleni na sodišču namestijo montažno klančino, ki pa ni pritrjena in ni primerna za samostojno uporabo. Sanitarije za uporabnike invalidskih vozičkov niso prilagojene. Razpravne dvorane so svetle in dobro zvočno izolirane, pohištvo pa je težko premično in prostora za uporabnike invalidskih vozičkov ni. Tako v razpravnih dvorinah kot tudi v pisarnah je pogosto premajhen manevrski prostor. Vrata v notranjosti objekta so povečini primerno široka, lahka in kontrastna. Objekt ni opremljen z zvočno zanko, ob predhodni najavi pa zagotovijo tolmača. Nadstropja za uporabnike invalidskih vozičkov niso dostopna. Notranje stopnišče je nekontrastno in ima nevarne previsne plošče.

Prilagoditve


- Objekt zagotavlja montažno klančino, kar uporabnikom invalidskih vozičkov omogoča dostop do objekta.
- Razpravne dvorane so svetle in dobro zvočno izolirane.
- Vrata v notranjosti so primerno široka, lahka in kontrastna

- Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti

- Objekt ni samostojno dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Stopnice pri vhodu so nekontrastne in brez ograje.
- Sanitarije niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Pohištvo v razpravnih dvorinah je težko premično in ne zagotavlja prostora za invalidski voziček.
- Manevrski prostor je pogosto preozek.
- Objekt ni opremljen z zvočno zanko
- Nadstropja niso dostopna za osebe na invalidskih vozičkih.
- Notranje stopnišče je nekontrastno in ima previsne plošče.

Okrajno sodišče v Ljutomeru



Naslov objekta: Prešernova ulica, 18, Ljutomer

Datum izvedene analize dostopnosti: 5.8.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt okrajnega sodišča na Prešernovi ulici 18 v Ljutomeru ni dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov. Stopnišče pred vhodom je dobro kontrastno označeno in brez previsnih plošč, izdelan pa je tudi načrt za izgradnjo klančine. Dvokrilna vhodna vrata so primerno široka in imajo pomagalo pri zapiranju, vendar so precej težka. Vrata v notranjosti objekta so po večini lahka, a nekontrastna in včasih preozka. Sanitarije niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov, izdelan pa je načrt za prenovo in prilagoditev. Nadstropja za uporabnike invalidskih vozičkov niso dostopna. Stopnišče z ograjo je kontrastno označeno in nima previsnih plošč. V nadstropjih so vrata primerno široka, vendar nekontrastna, problem pa delajo tudi pragovi. Razpravne dvorane so primerno osvetljene, dobro zvočno izolirane in imajo premično pohištvo. Zvočne zanke ni, sodišče pa ob predhodni najavi zagotovi tolmača. V pisarnah je pogosto preozek manevrski prostor za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Stopnišča so dobro kontrastno označena in brez previsnih plošč.
- Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.
- Vrata v notranjosti so lahka.
- Razpravne dvorane so dobro osvetljene, zvočno izolirane in imajo premično pohištvo.

Pomanjkljivosti

- Objekt ni dostopen za osebe na invalidskih vozičkih.
- Vhodna vrata so težka.
- Vrata v notranjosti so po večini nekontrastna in ozka.
- Sanitarije niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Nadstropja so za uporabnike invalidskih vozičkov nedostopna.
- Objekt ni opremljen z zvočno zanko.
- Manevrski prostor za osebe na invalidskih vozičkih je pogosto preozek.

Okrajno sodišče v Mariboru



Naslov objekta: Cafova ulica, 1, Maribor


Datum izvedene analize dostopnosti: 29.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Mariboru je delno prilagojeno gibalno oviranim, saj so se pri obnavljanju osredotočili na to, da je objekt čim bolj prilagojen gibalno oviranim. Pri tem so pozabili na slepe in slabovidne, saj za njih ni nobenih prilagoditev. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Širina vhodnih vrat je ustrezna. Prag je izravnani z tlemi. Glavni vhod je opremljen z drsnimi vrati. Varnostna naprava je ustrezna. Avla je prostorna in brez ovir. Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov. Informacijski pult ni vsaj na enem delu ustrezno spuščen na višino, ki bi omogočal osebam na invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo komunikacijo z osebjem. Zaradi neustrezno oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe otežena. Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov. Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička. Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so popolnoma brez pragov, večinoma lahka ter enostavna za uporabo. V dvorani z nepremičnimi sedeži so zagotovljeni prostori za uporabnike invalidskega vozička. Dvorana je dobro zvočno izolirana in opremljena z indukcijsko zanko. Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega



vozička. Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika). Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam. Dvigalo je dostopno do vseh nadstropij objekta in je prilagojeno vsem skupinam oseb z oviranostjo. Dvigalo je dostopno do vseh nadstropij objekta in je prilagojeno za uporabnike invalidskih vozičkov. Velikost dvigala je ustrezna. Vrata dvigala so ustrezne širine. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni. Sanitarni prostori so dostopni in jasno označeni, prostorni in primerno opremljeni. Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Prilagoditve


- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
- Oprema znotraj objekta je fleksibilna.
- Objekt ima dvigalo.
- Dovolj široki hodniki in sprejemna pisarna.
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema v dvoranih (in na hodniku) je fleksibilna in po predhodni najavi omogoča pripravo dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.

- Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manever za osebe na invalidskih vozičkih.
- Hodniki in prostori so dobro osvetljeni.

Pomanjkljivosti

- Dvorana ni opremljena s sistemom za lažje poslušanje (indukcijsko zanko).
- Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi
- Oznake so visoko napisi pa so majhni.
- Informacijski pult ni prilagojen.

Okrajno sodišče v Ormožu



Naslov objekta: Ptujška cesta, 8C, Ormož
Datum izvedene analize dostopnosti: 4.8.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt okrajnega sodišča na Ptujski cesti 8c v Ormožu je dostopen za osebe na invalidskih vozičkih. Steklена vrata pri vhodu so avtomatsko odpirajoča, vendar niso primerno kontrastno označena. Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih. Hodniki so dobro osvetljeni, vendar so po nekod zaradi opreme preozki za osebe na invalidskih vozičkih. Vrata na hodnikih imajo pomagala, a so težka. Vrata v pisarnah in razpravnih dvoranah so primerno široka, vendar težka, razpravne dvorane pa imajo premično pohištvo, zato se lahko prilagodi prostor za osebe na invalidskih vozičkih. Objekt je opremljen z dvigalom, ki je dostopno do vseh nadstropij objekta in je prilagojeno vsem skupinam gibalno oviranih oseb. Stopnice med nadstropji so nekontrastne, vendar imajo nedrsečo oznako in so brez previsnih plošč.

Prilagoditve

- Objekt je dostopen za vse skupine gibalno oviranih oseb.
- Ob predhodni najavi, sodišče zagotavlja tolmača.
- Objekt je dobro osvetljen.
- Objekt je opremljen z dvigalom, prilagojenim za vse skupine gibalno oviranih oseb.
- Razpravne dvorane so dobro zvočno izolirane in imajo premično pohištvo.

Pomanjkljivosti

- Stopnišče v objektu ni kontrastno označeno.
- Vrata v notranjosti objekta so po večini težka.
- Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.
- Hodniki so na določenih predelih zaradi opreme preozki.

Okrajno sodišče v Postojni




Naslov objekta: Jenkova ulica, 3, Postojna
Datum izvedene analize dostopnosti: 18.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt je izredno neprilagojen in ni primeren za uporabo oseb z oviranostmi. Noben izmed vhodov ni prilagojen za gibalno ovirane osebe, saj do njega vodijo stopnice, ki so neoznačene, imajo previsno ploščad in so nevarne za uporabo. Dvorane imajo dobro akustiko. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam. Objektu primanjkujejo sanitarije, ki bile prilagojene osebam na vozičku.

Prilagoditve


- Sodišče zagotavlja tolmača
- Vrata so lahka, pisarne so prostorne.
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema znotraj objekta je fleksibilna.



Pomanjkljivosti

- Noben vhod ni prilagojen za gibalno ovirane osebe.
- Do objekta se dostopa po stopnicah.
- Dvigala v objektu ni.
- Objekt nima slušne zanke
- Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne. Niso postavljene na pravih mestih.
- Sanitarije so premajhne in niso ustrezno opremljene.
- Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi in imajo nevarne previsne plošče.

Okrajno sodišče v Radovljici



Naslov objekta: Gorenjska cesta, 15, Radovljica
Datum izvedene analize dostopnosti: 15.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Radovljici je nedostopno za gibalno ovirane osebe, kar je posledica stopnišč tako na glavnem kot tudi stranskem vhodu. Stopnišče, ki predstavlja oviro na stranskem vhodu se nahaja znotraj objekta, in predstavlja prostor, kjer bi bilo sicer možno namestiti dvizžno ploščad. V notranjosti so hodniki in dvorane objekta prostorni in omogočajo manevrski prostor. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Dvigala v objektu ni. Stopnišče je slabo osvetljeno. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
- Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika


invalidskega vozička.

- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

Pomanjkljivosti

- Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
- Na stranskem vhodu je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
- Klančin in dvizžnih ploščadi ni.
- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Sprejemna pisarna je vidna vendar slabo označena.
- Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
- Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- V objektu dvigala ni.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Okrajno sodišče v Sevnici



Naslov objekta: Glavni trg, 30, Sevnica

Datum izvedene analize dostopnosti: 14.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Sevnici ni dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo samostojno vstopati, saj so na edinem vhodu stopnice. Prehod skozi varnostno napravo je preozek, mimohod ni mogoč, poleg tega pa v objektu ni dvigala, kar pomeni, da je stavba za uporabnike invalidskih vozičkov bolj ali manj nedostopna. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Osvetlitev je razen razpravne dvorane v 1. nadstropju ustrezna. Sanitarni prostori so zaradi preozkih vrat nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve


- Osvetlitev večine prostorov je ustrezna.

- Dvorane so dobro zvočno izolirane.
- Dvorane so opremljene s premičnimi stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.

Pomanjkljivosti

- Glavni vhod je dostopen zgolj po stopnicah, prilagojenega stranskega vhoda s klančino ali dvigalom ni.
- Širina prehoda skozi varnostno napravo je preozka, mimohod ni mogoč, poleg tega v objektu ni dvigala, stavba je za uporabnike invalidskih vozičkov nedostopna.
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
- Hodniki so preozki. Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika invalidskega vozička. Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom.
- Vprašljiva je osvetlitev razpravne dvorane v 1. nadstropju (samo lestene).
- Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.

Okrajno sodišče v Sežani



Naslov objekta: Kosovelova ulica, 1, Sežana

Datum izvedene analize dostopnosti: 24.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Sežani ni povsem prilagojeno za uporabo oseb z oviranostmi. Gibalno ovirani v objekt ne morejo vstopiti skozi glavni vhod, vendar je zato prilagojen stranski vhod na zadnji strani objekta, ki pa ni posebej označen. 1. nadstropje objekta prav tako ni dostopno za osebe na vozičkih, objekt namreč ni opremljen z dvigalom. V notranjosti problem ponekod predstavljajo pragovi, ozki dostopi do pultov za osebe na vozičkih ter prehodi na hodnikih z svetlega v temno. Objekt je opremljen s prostornimi sanitarijami, ki pa niso v celoti prilagojene gibalno oviranim osebam. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam.

Prilagoditve

- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema v dvorinah (in na hodniku) je fleksibilna.
- Prilagojen je stranski vhod s klančino in mestom za ustavljanje vozil.
- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti

- Glavni vhod v objekt (zaradi stopnic) ni dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Osvetlitev na hodnikih ni ustrezna, osvetlitev je neenakomerna.
- Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so večinoma pretežka za samostojno odpiranje.
- Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so preozka. Na vratih je prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Oprema v sanitarnih prostorih ni ustrezna.
- Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
- Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso postavljene na pravih mestih. Table z oznakami so premajhne, z premajhnimi črkami.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici



Naslov objekta: Kolodvorska ulica, 10, Slovenska Bistrica

Datum izvedene analize dostopnosti: 21.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS


Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče v Slovenski Bistrici ima zaradi nedostopnosti glavnega objekta v neposredni bližini zagotovljeno manjšo pisarno oz. razpravno dvorano, ki je primerno dostopna. V pomoč je tudi dober sistem oznak. V notranjosti je objekt svetel in prostoren. Ovire znotraj stavbe predstavljajo visoki pragovi. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Zaradi neprimernosti objekta je v neposredni bližini zagotovljena dobro dostopna in primerno opremljena pisarna oz. manjša razpravna dvorana.
- Avla je prostorna in brez ovir.
- Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
- Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.




- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Stopnišče je dobro osvetljeno, kontrastno označeno in omogoča samostojno uporabo slepim in slabovidnim osebam.
- Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.
- Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti

- Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
- Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Okrajno sodišče v Šentjurju



Naslov objekta: Ulica Dušana Kvedra, 45, Šentjur
Datum izvedene analize dostopnosti: 15.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Šentjurju ni dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe sicer v objekt lahko vstopijo, vendar se zaradi strmih stopnic, pragov in ozkih hodnikov po njem ne morajo gibati. Varnostna naprava je ustrezna. Avla je prostorna in brez ovir. Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov. Informacijski pult ni vsaj na enem delu ustrezno spuščen na višino, ki bi omogočal osebam na invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo komunikacijo z osebjem. Zaradi neustrezno oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe otežena. Hodniki so preozki. Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika invalidskega vozička. Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom. Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so preozka. Na vratih je prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička. Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so večinoma pretežka za samostojno odpiranje. Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha. Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička. Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika). Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene. Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam. V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov. Sanitarni prostori so neustrezne velikosti in niso ustrezno opremljeni. Sanitarni prostori, ki so označeni z znakom

za gibalno ovirane, nimajo ustreznih prilagoditev za uporabnike invalidskih vozičkov. Problem predstavljajo preozka in težka vrata na vstopu v predprostor sanitarij. Oprema v sanitarnih prostorih ni ustrezna. Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso postavljene na pravih mestih. Table z oznakami so premajhne, z premajhnimi črkami.

Prilagoditve

- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manever za osebe na invalidskih vozičkih.
- Oprema v dvoranih (in na hodniku) je fleksibilna in po predhodni najavi omogoča pripravo dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.

Pomanjkljivosti

- Klančin in dvigal ni.
- Objekt nima slušne zanke.
- Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne.
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
- Hodniki so neenakomerno osvetljeni.
- Hodniki so pogosto preozki.
- Pragovi vrat so pogosto previsoki.
- Vrata so pogosto težka.
- V objektu ni dvigala.
- V objektu ni prilagojenih sanitarij, objekt pa ureditve primernih prostorov ne omogoča.
- Informacijski pult ni prilagojen.

Okrajno sodišče v Škofji Loki




Naslov objekta: Partizanska cesta, 1A, Škofja Loka
Datum izvedene analize dostopnosti: 30.6.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče v Škofji Loki je v večjem delu dobro dostopno. Obsežna vhodna klančina, nizki pragovi vrat ter prostorni hodniki in pisarne omogočajo dostopnost pritlične etaže. Oznake v objektu so dobro urejene in pripomorejo k preglednosti objekta. Prostori so svetli in prostorni. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Gibalno oviranim so nedostopne le določene izvršne pisarne, ki se nahajajo v prvem nadstropju. Dvigala v objektu ni. Prilagojenih sanitarnih prostorov ni.

Prilagoditve

- Pred vhodom je klančina z ustreznim naklonom in je zavarovana z ograjo.
- Klančina ima ustrezne robnike, ki preprečujejo zdrs vozička s klančine.
- Klančina je ustrezna za samostojno uporabo.
- Širina vhodnih vrat je ustrezna.
- Avla je prostorna in brez ovir.




- Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
- Sprejemna pisarna je ustrezno označena, prostorna in brez ovir.
- Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
- Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Vrata imajo nizke pragove, so večinoma lahka ter enostavna za uporabo.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Stopnišče omogoča samostojno uporabo slepim in slabovidnim osebam.
- Opremljeno je z ograjo ustrezne višine.
- Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna.

Pomanjkljivosti

- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah



vozičkov so zagotovljeni.

Naslov objekta: Aškerčev trg, 11, Šmarje pri Jelšah
Datum izvedene analize dostopnosti: 15.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt okrajnega sodišča na Aškerčevem trgu 11 v Šmarju pri Jelšah je dostopen za vse skupine gibalno oviranih oseb, vendar je dostop težaven. Pred glavnim vhodom sta dve klančini, primerne dolžine in naklona, vendar nimata urejene ograje. Stopnice pred vhodom imajo previsne plošče in niso kontrastne. Vhodna vrata so avtomatska in steklena. Razpravne dvorane so svetle, dobro zvočno izolirane in s premičnim pohištvom, omogočen pa je tudi prostor za invalidski voziček. Zvočne zanke ni, sodišče pa ob predhodni najavi zagotovi tolmača. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni. Objekt ima urejeno dvigalo z nekoliko ozkimi vrati, vendar je dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih nedostopno, saj so pred dvigalom stopnice. Stopnišče je slabo kontrastno označeno in ima previsne plošče.

Prilagoditve

- Glavni vhod je dostopen za vse skupine gibalno oviranih oseb.
- Razpravne dvorane so svetle, zvočno izolirane in s premičnim pohištvom.
- Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.
- Prostori v pritličju so dobro prilagojeni za osebe na invalidskih vozičkih.
- Objekt je opremljen z dvigalom.
- Vrata v notranjosti objekta so primerno široka.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih

Pomanjkljivosti

- Vhodne klančine niso opremljene z ograjo.
- Stopnice pred vhodom niso kontrastno označene in imajo previsne plošče.
- Objekt ni opremljen z zvočno zanko.
- Dvigalo ima ozek vhod in je nedostopno za osebe na invalidskih vozičkih.
- Stopnišče v notranjosti objekta je slabo kontrastno označeno in ima previsne plošče.

Okrajno sodišče v Tolminu



Naslov objekta: Mestni trg, 1, Tolmin

Datum izvedene analize dostopnosti: 1.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Tolmini je izjemno neprilagojeno in ni primerno za uporabo oseb z oviranostmi. Gibalno ovirani v objekt ne morejo vstopiti samostojno zaradi višinskih ovir v obliki stopnic v pritličju, ki vodijo v prvo in drugo nadstropje, kjer so pisarne, razprave dvorane itd. V notranjosti problem predstavljajo pogosta dvokrilna ozka vrata. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam. Širina vhodnih vrat je neustrezna (vrata so preozka). Vhod za slepe in slabovidne osebe ni jasno označen. Na vhodnih vratih je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička. Varnostna naprava je ustrezna. Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov. Informacijski pult ni vsaj na enem delu ustrezno spuščен na višino, ki bi omogočal osebam na invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo komunikacijo z osebjem. Zaradi neustrezno oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe otežena. Hodniki so preozki. Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika invalidskega vozička. Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom. V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov. Sanitarni prostori so

neustrezne velikosti in niso ustrezno opremljeni. Sanitarni prostori, ki so označeni z znakom za gibalno ovirane, nimajo ustreznih prilagoditev za uporabnike invalidskih vozičkov. Problem predstavljajo preozka in težka vrata na vstopu v predprostor sanitarij. Oprema v sanitarnih prostorih ni ustrezna.


Prilagoditve

- Sodišče zagotavlja tolmača.
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema znotraj objekta je fleksibilna.

Pomanjkljivosti

- Vhodi v objekt sicer je mogoč, vendar ni urejenih dostopov do dvoran, pisarn,...
- Objekt nima slušne zanke.
- Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne.
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
- Hodniki so neenakomerno osvetljeni.
- Vrata so pogosto dvokrilna, in zadostne širine šele z odpiranjem drugega krila.
- Vrata so pogosto nekontrastna.
- V objektu ni dvigala.
- V objektu ni prilagojenih sanitarij, objekt pa ureditve primernih prostorov ne omogoča.

Okrajno sodišče v Trbovljah



Naslov objekta: Trg revolucije, 11, Trbovlje
Datum izvedene analize dostopnosti: 14.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Trbovljah ni v celoti dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt vstopajo na stranskem vhodu za objektom, saj je glavni vhod neprilagojen. V notranjosti primanjkuje dvigalo za dostop do 1. nadstropja in preostalih razpravnih dvoran in pisarn sodišča. Problem predstavljajo visoki pragovi ter pogosta dvokrilna ozka vrata. Večina sodnih dvoran je premajhnih in mimohodna mesta so preozka za osebe na vozičkih. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača.

Prilagoditve


- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema v dvoranah (in na hodniku) je fleksibilna.
- Prilagojen je stranski vhod s klančino in mestom za ustavljanje vozil.

- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti

- Glavni vhod v objekt (zaradi stopnic) ni dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Osvetlitev na hodnikih ni ustrezna.
- Vrata so pogosto dvokrilna in tako samostojen prehod skozi vrata za uporabnika invalidskega vozička ni omogočen.
- Vrata (v pisarno ali v dvorano...) so večinoma pretežka za samostojno odpiranje.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice niso ustrezno označene s kontrastnimi trakovi.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
- Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso postavljene na pravih mestih. Table z oznakami so premajhne, z premajhnimi črkami.

Okrajno sodišče v Žalcu



Naslov objekta: Levstikova ulica, 14, Žalec

Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Žalcu ni dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo samostojno vstopati, saj so na vhodih stopnice, ni klančine ali dvigala. Glavna ovira znotraj stavbe je, da ni dvigala. Poleg tega ovire predstavljajo tudi višine pultov v nekaterih pisarnah za stranke. Taktilnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Vrata (v pisarne, dvorane ...) imajo zanemarljive pragove, večinoma so lahka in enostavna za uporabo.
- Na hodnikih ni nenadnih prehodov iz svetlih v temne prostore.
- Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro zvočno izolirane.
- Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi

oziroma stoli, kar v večini primerov omogoča zagotavljanje zadostnega prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.

Pomanjkljivosti

- Glavni vhod je dostopen zgolj po stopnicah, prilagojenega stranskega vhoda s klančino ali dvigalom ni.
- Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
- Višina pulta v nekaterih pisarnah za stranke je neustrezna za uporabnike invalidskih vozičkov.

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu



Naslov objekta: Poštna ulica, 1, Slovenj Gradec

Datum izvedene analize dostopnosti: 22.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta


Vhod objekta državnega tožilstva na Poštni ulici 1 v Slovenj Gradcu je sicer dostopen za osebe na invalidskih vozičkih in opremljen z domofonom, vendar pa je takoj za vhodom stopnišče in tako dostop ni omogočen do nobenega izmed nadaljnjih prostorov. Obravnave za gibalno ovirane osebe, se izvajajo v prostorih vetroloma. Stopnišče je označeno in nedrseče. Kljuge na notranjih vratih so težke, vrata pa ozka. Sanitarije za gibalno ovirane osebe niso prilagojene. Steklена vrata na hodnikih niso primerno kontrastno označena.

Prilagoditve:


- Glavni vhod je opremljen z domofonom.
- Stopnišče je označeno in nedrseče.
- Po predhodni najavi, tožilstvo zagotovi tolmača.

Pomanjkljivosti

- Nadstropja objekta so popolnoma neprilagojena za osebe na invalidskih vozičkih, obravnave izvajajo v prostorih vetroloma.
- Vrata v notranjosti objekta so preozka, kljuge pa težke.
- Sanitarij za osebe na invalidskih vozičkih ni.



Okrožno in okrajno sodišče v Kranju



Naslov objekta: Slovenski trg, 2, Kranj

Datum izvedene analize dostopnosti: 30.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt sodnega registra na Slovenskem trgu 2 v Kranju je popolnoma nedostopen za osebe na invalidskih vozičkih, saj je vhod dostopen zgolj preko stopnic, ki imajo previsne plošče in so brez čela. Vhodna vrata so steklena in označena, vrata v notranjosti objekta pa so po večini preozka. Objekt ima dvigalo, ki je dostopno do vseh nadstropij objekta, vrata dvigala pa so ozka, gumbi previsoki in neosvetljeni. Notranje stopnišče ima kontrastne oznake in je opremljeno z nepovezано ograjo. Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.

Prilagoditve

- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
- Objekt je opremljen z dvigalom.
- Steklена vrata v objektu so kontrastno označena.
- Notranje stopnišče je kontrastno označeno.

Pomanjkljivosti

- Objekt je nedostopen za osebe na invalidskih vozičkih
- Stopnice pred objektom imajo previsne plošče in

so brez čela.

- Vrata v notranjosti objekta so v večini preozka.
- Dvigalo ima ozka vrata, neosvetljeni gumbi pa so nameščeni previsoko.
- Pulti v pisarnah niso višinsko prilagojeni.
- Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.

Okrožno in okrajno sodišče v Kranju



Naslov objekta: Zoisova ulica, 2, Kranj

Datum izvedene analize dostopnosti: 11.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS


Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Sodišče na Zoisovi ulici 2 v Kranju je dostopno za osebe z oviranostmi preko klančine, ustrezne za samostojno uporabo. Prav tako so pri vhodu tudi stopnice z nedersečo oznako in neprekinjeno ograjo. Glavni vhod je primerno prilagojen z dvojnimi vrati in nedersečimi oznakami na tleh. Opremljeni so tudi z ročnim detektorjem, hodniki so dobro osvetljeni in brez izrazitih ovir. Pritličje je dostopno za osebe na invalidskih vozičkih, kar omogoča, da uredijo vse potrebne opravke. V ostala nadstropja vodijo stopnice. Sanitarije za stranke niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve:

- Glavni vhod je dostopen preko klančine, ustrezne za samostojno uporabo.
- Zunanje stopnice imajo kontrastne nederseče oznake.
- Sodišče zagotavlja ročni detektor.
- Zasteklitve pultov so prilagojene tako, da so nebleščeče in omogočajo branje iz ustnic.
- Hodniki so primerno široki in osvetljeni.
- Notranja vrata so v večini primerno široka.
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema v dvoranih in na hodniku je premična.
- Sodišče po predhodni najavi zagotovi tolmača.
- Sodišče omogoča urejanje vseh opravkov v pritličnih prostorih.



Pomanjkljivosti

- Notranja stopnišča so nekontrastna in neoznačena.
- Dostop do kleti in nadstropij za osebe na invalidskih vozičkih ni zagotovljen.
- Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih.
- Sodišče ne zagotavlja zvočne zanke.
- Oznake na hodnikih so nameščene previsoko.
- Določena vrata v objektu so preozka.
- Širina prehoda skozi varnostno napravo je preozka.
- Stranski vhod ni prilagojen za dostop gibalno oviranih strank.

Okrožno in okrajno sodišče v Slovenj Gradcu



Naslov objekta: Kidričeva ulica, 1, Slovenj Gradec

Datum izvedene analize dostopnosti: 22.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS


Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Objekt okrajnega in okrožnega sodišča na Kidričevi ulici 1 v Slovenj Gradcu je dostopno za vse skupine gibalno oviranih oseb. Pred vhodom je urejena klančina brez ograje, vendar primerna za samostojno uporabo. Stopnice so nekontrastne s previsnimi ploščami. Vsa vrata pri glavnem vhodu so steklena in neoznačena, vendar primerno široka. Vrata v notranjosti objekta so po večini primerno široka, kontrastna in brez pragov. Vse razpravne dvorane so dobro osvetljene in zvočno izolirane, nekatere imajo premične, druge nepremične sedeže. Objekt je opremljen s stereo konferenčnim sistemom za osebe z okvaro sluha in zagotavlja 21 slušalk. Hodniki so primerno široki. Nadstropja so za osebe na invalidskih vozičkih nedostopna. Stopnišče je označeno in nederseče, vendar ima previsne plošče. Sanitarije niso prilagojene za osebe na invalidskih vozičkih. Objekt ima tudi načrte za prenovo in prilagoditev objekta za gibalno ovirane osebe, vendar se je projekt obnove ustavil.

Prilagoditve

- Objekt ima pri glavnem vhodu klančino, primerno za samostojno uporabo.
- Vrata v notranjosti objekta so dovolj široka, kontrastna in brez pragu.
- Razpravne dvorane so primerno osvetljene in zvočno izolirane.
- Objekt zagotavlja stereo konferenčni sistem za osebe z okvaro sluha.




- Sodišče ob predhodni najavi zagotovi tolmača.
- Hodniki so široki in svetli.
- Notranje stopnišče je označeno in nederseče.

Pomanjkljivosti

- Zunanje stopnice so neoznačene in imajo previsne plošče.
- Klančina pred vhodom ni opremljena z ograjo.
- Steklена vrata pri vhodu niso kontrastno označena.
- Določene razpravne dvorane nimajo premičnega pohištva in ne zagotavljajo prostora za osebe na invalidskih vozičkih.
- Nadstropja so za osebe na invalidskih vozičkih nedostopna.
- Notranje stopnišče ima previsne plošče
- Sanitarije za uporabnike invalidskih vozičkov niso prilagojene.

Okrožno sodišče na Ptuju



Naslov objekta: Krempljeva ulica, 7, Ptuj

Datum izvedene analize dostopnosti: 4.8.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče na Ptuj je v večjem delu dostopno. Zaradi ovir na glavnem vходу je za gibalno ovirane obiskovalce s pomočjo premakljive klančine zagotovljen vhod iz zadnje strani objekta, ki je tudi dobro označen. Klančine si sami ne morejo postaviti. Dostopnost je omogočena do pritlične etaže: vložišča, nekaterih razpravnih dvoran, pisarne brezplačne pravne pomoči ter določenih vpisnikov. Prostori višjega nadstropja so za gibalno ovirane nedostopni. V objektu se pojavljajo nenadni prehodi iz temnih v svetle prostore. Očitna razlika je predvsem med dobro osvetljenimi pisarnami ter temnimi hodniki in stopniščem. Ovine znotraj stavbe predstavljajo visoki pragovi. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.


Prilagoditve

- Vhod za gibalno ovirane je dobro označen.
- Prilagojen je stranski vhod z začasno klančino.
- Avla je prostorna in brez ovir.
- Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.
- Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).
- Stopnišče omogoča samostojno uporabo slepim in slabovidnim osebam.

Pomanjkljivosti

- Vrata stranskega vhoda so težka.
- Klančina ni stalna ter jo je potrebno namestiti, zato ni primerna za samostojno in varno uporabo.
- Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
- Osvetlitev v prostorih ni ustrezna.

Okrožno sodišče v Kamniku



Naslov objekta: Glavni trg, 22, Kamnik

Datum izvedene analize dostopnosti: 10.6.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče v Kamniku ni dobro dostopno za osebe z oviranostmi. Na glavnem vhodu je stopnišče, 4 cm prag pa predstavlja prepreko tudi na stranskem vhodu. Ovire znotraj stavbe predstavljajo visoki pragovi ter v več primerih tudi dvokrilna ozka vrata. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Ena izmed razpravnih dvoran se nahaja v pritličju. Za druge dejavnosti gibalno oviranih uporabnikov je v pritličju uporabljen nadomesten prostor, vložišče je namreč v višjem nadstropju in popolnoma nedostopno. Osvetlitev je ustrezna po dvoranah, medtem ko so hodniki slabo osvetljeni. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.


Prilagoditve

- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema je fleksibilna in omogoča dovolj prostora za manevr za osebe na invalidskih vozičkih.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

Pomanjkljivosti

- Na vhodnih vratih je stopnišče, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička.
- Na stranskem vhodu je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika na invalidskem vozičku.
- Vrata stranskega vhoda so težka.
- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom.
- Vrata so pogosto dvokrilna in tako samostojen prehod skozi vrata za uporabnika invalidskega vozička ni omogočen.
- Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Vrata v dvorano so pretežka za samostojno odpiranje.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice so na mestih razmeroma neosvetljene.
- Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- V objektu ni dvigala.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
- Osvetlitev v prostorih ni ustrezna.
- Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko.

Okrožno sodišče v Mariboru



Naslov objekta: Sodna ulica, 14, Maribor

Datum izvedene analize dostopnosti: 29.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče v Mariboru je dostopno za osebe z oviranostmi. Pred stranskim vhodom je klančina, ki je zavarovana z ograjo žal pa ni naklonsko ustrezna. Klančina je precej strma in brez vmesnega podesta. Varnostna naprava je ustrezna. V notranjosti v avli se pogosto pojavijo stopnice. Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je neдрseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov. Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička. V objektu je eno dvigalo, ki omogoča dostop tudi gibalno oviranim. Vrata dvigala so ozka. Naprava za upravljanje dvigala (pred in v dvigalu) je postavljena previsoko. Gumbi in naprava za upravljanje v dvigala niso zvočno podprti za slepe osebe. Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov. Informacijski pult ni vsaj na enem delu ustrezno spuščen na višino, ki bi omogočal osebam na invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo

komunikacijo z osebjem. Zaradi neustreznega oblikovanja pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe otežena. Vrata (v pisarno ali v dvorano...) imajo pogosto visok prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička. V dvorani z nepremičnimi sedeži so zagotovljeni prostori za uporabnike invalidskega vozička. Dvorana je dobro zvočno izolirana. Stopnice niso kontrastno označene in niso dovolj osvetljene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni, vendar izven glavnega objekta. Osvetlitev v vseh prostorih je ustrezna. Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko. Niso postavljene na pravih mestih. Table z oznakami so premajhne, z premajhnimi črkami.


Prilagoditve

- Sodišče zagotavlja tolmača.
- Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Oprema znotraj objekta je fleksibilna.
- Objekt ima dvigalo.
- Klančina na stranskem vhodu.
- Dovolj široki hodniki in sprejemna pisarna
- Ojačevalci zvoka.
- Prilagojene sanitarije.

Pomanjkljivosti

- Dvorana ni opremljena s sistemom za lažje poslušanje (indukcijsko zanko).
- Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne.
- Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
- Oznake so visoko napisane pa so majhne.
- Pragovi vrat so večinoma previsoki.
- Informacijski pult ni prilagojen.

Okrožno, okrajno in delovno sodišče v Novem mestu



Naslov objekta: Jerebova ulica, 2, Novo mesto
Datum izvedene analize dostopnosti: 7.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče v Novem mestu je v večjem delu dostopno. Glavni vhod je dostopen v višini zunanjih tal. Hodniki znotraj objekta so prostorni, vendar pa so v določenem delu prekinjeni s stopnicami, ki predstavljajo oviro za gibalno ovirane osebe. Dvigala ni, zato so prostori višjega nadstropja za gibalno ovirane nedostopni. V objektu se nahaja večja količina prostorov s sorodnim programom (vpisniki, razpravne dvorane). Primernost za uporabo oseb z oviranostmi je odvisna od posameznega primera, so pa v večjem delu primerno opremljene. Oviro pri večini predstavlja visok vrtni prag. Taktilnih in kontrastnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Prag je izravnán z tlemi.
- Informacijski pult je ustrezno oblikovan, da komuniciranje z naglušnimi osebami poteka nemoteno.
- Hodniki in čakalnice so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov.

- Oprema na hodnikih in čakalnicah ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Dvorana je dobro zvočno izolirana.
- Oprema v dvorani ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev v dvorani je ustrezna za nemoteno spremljanje tolmača (znakovnega jezika).

Pomanjkljivosti

- Na stranskem vhodu je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika na invalidskem vozičku.
- Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom.
- Hodniki so na določenem delu prekinjeni z manjšimi stopnišči, kar predstavlja oviro za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Na vratih je pogosto prag, ki ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Vrata so večinoma pretežka za samostojno odpiranje.
- Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Stopnice niso kontrastno označene, kar predstavlja oviro slepim in slabovidnim osebam.
- V objektu dvigala ni.
- V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
- Oznake znotraj objekta so nameščene previsoko.

Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju



Naslov objekta: Prešernova ulica, 23a, Celje

Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Celju (na Prešernovi ulici 23a) je delno dostopno za osebe z oviranostmi. Dvorane so z izjemo ene dostopne, dobro zvočno izolirane in osvetljene. Objekt ima dvigalo. Taktilnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni.


Prilagoditve

- Glavni vhod je izravnán s tlemi in opremljen z avtomatskimi steklenimi drsnimi vrati.
- Objekt ima dvigalo, njegova velikost je ustrezna.
- Dvorane se nahajajo v pritličju in so z izjemo ene dostopne, dobro zvočno izolirane in osvetljene.
- Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi oziroma stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.
- Vrata nimajo pragov.
- Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro zvočno izolirane.


- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov so zagotovljeni.

Pomanjkljivosti

- Pisarni v pritličju nista dovolj prostorni za manevriranje za uporabnike invalidskih vozičkov.
- Ena izmed dvoran (D4) je zaradi stopnice v notranjosti nedostopna.
- V dvorani D3 steber ovira pogled.



Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju



Naslov objekta: Ljubljanska cesta, 1a, Celje

Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020

Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrajno sodišče v Celju (na Ljubljanski cesti 1a) je delno dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe v objekt ne morejo samostojno vstopati, saj so vhodna vrata težka in dvokrilna. Prehod skozi varnostno napravo je preozek, vendar je omogočen mimohod. Glavne ovire znotraj stavbe predstavljajo previsoki pulti v pisarnah za stranke in premalo manevrskega prostora za uporabnike invalidskih vozičkov. Taktilnih prilagoditev za slepe in slabovidne osebe ni. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso dostopni.

Prilagoditve

- Glavni vhod je izravnán s tlemi.
- Objekt ima dve dvigali.
- Dvorane so opremljene s premičnimi klopmi oziroma stoli, kar omogoča zagotavljanje zadostnega prostora za manevriranje za uporabnika invalidskega vozička.
- Vrata (v pisarno ali v dvorano ...) so brez pragov,

večinoma lahka ter enostavna za uporabo.

- Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro zvočno izolirane.

Pomanjkljivosti

- Težka dvokrilna vhodna vrata onemogočajo samostojen vstop uporabnikov invalidskih vozičkov.
- Informacijski pult in nekateri pulti v pisarnah za stranke niso prilagojeni.
- Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.

Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju




Naslov objekta: Prešernova ulica, 22, Celje
Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno, Višje in Okrajno sodišče v Celju (na Prešernovi ulici 22) je delno dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe lahko v objekt samostojno vstopajo na stranskem vhodu, kjer je klančina, kmalu bo objekt dobil tudi dvigalo, kar bo omogočilo dostop v nadstropja. Glavne ovire znotraj stavbe so neprilagojene višine pultov prostorov za stranke z okenci (kot je vložišče, blagajna), v nekaterih razpravnih dvoranh in drugih prostorih za stranke je premalo manevrskega prostora za uporabnike invalidskih vozičkov. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori so popolnoma nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

- Prilagojen je stranski vhod s klančino.
- Oprema večine dvoran je fleksibilna in omogoča pripravo dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj manevrskega prostora za uporabnika invalidskega vozička.
- Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro



zvočno izolirane.

- Hodniki so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov. Oprema na hodnikih ne ovira uporabnika invalidskega vozička.

Pomanjkljivosti

- Objekt (še) nima dvigala.
- Višine pultov/okenc so neprilagojene.
- Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.
- V nekaterih pisarnah in drugih prostorih za stranke je premalo manevrskega prostora za uporabnike invalidskih vozičkov.

Okrožno, višje in okrajno sodišče v Celju



Naslov objekta: Prešernova ulica, 27, Celje
Datum izvedene analize dostopnosti: 28.7.2020
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Ministrstvo za pravosodje

Opis objekta

Okrožno sodišče v Celju (na Prešernovi ulici 27) je delno dostopno za osebe z oviranostmi. Gibalno ovirane osebe lahko v objekt vstopajo s težavo, saj je glavni vhod za uporabnike invalidskih vozičkov nedostopen zaradi vrtljivih vrat, vstop skozi stranski vhod pa je otežen zaradi preproge, ki ni izravnana s tlemi in prehoda skozi vetrolov, ki ni v osi. Objekt ima dvigalo, vendar je zelo majhno. Sistema za lažje poslušanje (slušna zanka) za omogočeno komunikacijo z naglušnimi osebami sodišče ne zagotavlja, medtem ko je sodišče za komunikacijo z gluho osebo zavezano k zagotavljanju tolmača. Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso dostopni.

Prilagoditve

- Hodniki so dovolj široki, površina tal je nedrseča, so dobro osvetljeni, ni nevarnih predmetov. Oprema na hodnikih ne ovira uporabnika invalidskega vozička.
- Vrata (v pisarne, dvorane ...) nimajo pragov, večinoma so lahka in enostavna za uporabo.
- Oprema dvoran je fleksibilna in omogoča pripravo dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov. Med opremo je dovolj manevrskega prostora za uporabnika invalidskega vozička.

- Osvetlitev prostorov je ustrezna, dvorane so dobro zvočno izolirane.

Pomanjkljivosti

- Glavni vhod z vrtljivimi vrati za uporabnike invalidskih vozičkov ni dostopen, dostop skozi stranski vhod je otežen.
- Objekt ima dvigalo, vendar je zelo majhno.
- Dvorane niso opremljene z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
- Sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov niso zagotovljeni.

